



フォトンファクターにおける産業利用促進

課題番号： 2012I004

研究責任者： 蛇石 貴宏、住友林業株式会社

利用施設： 高エネルギー加速器研究機構 放射光科学研究施設 BL-14B

利用期間： 2012年10月～2013年9月

木材の炭化・腐朽・蟻害による断面欠損の整理

Arrangement of the cross-sectional deficit by carbonization, decay, and termite damage of wood

蛇石 貴宏¹、小椋 健二¹

Takahiro Hebiishi¹, Ogura Kenji¹

¹住友林業株式会社

¹Sumitomo Forestry Co., Ltd.

アブストラクト： 炭化・腐朽・蟻害による木材内部の断面欠損を可視化するために、木材片のCT測定を行い、入射エネルギーや光学素子などを最適化することによって木材断面画像の測定方法を確立した。3次元データで早材・晩材の密度差、炭化・腐朽に伴う密度低下を確認、CT測定による内部構造変化分析の有用性を確認した。大型試料については測定領域を分割する方法でCT測定を行ったが、十分な再構成画像を得られておらず今後の課題である。

In order to visualize the cross-sectional deficit inside the wood caused by carbonization, decay, and termite damage, CT measurement of the wood piece was performed and the measuring method of the wood section picture was established by optimizing incidence energy, an optical element, etc. By analyzing the three-dimensional data measured by CT measurement, the difference in the density of early wood and late wood were observed and the density loss caused by carbonization and decay were also observed. The usefulness of internal structure change analysis was confirmed. Although CT measurement was performed by the method of dividing a measurement domain about a large-sized sample, sufficient reconstruction picture cannot be obtained but it is a future subject.

キーワード： 位相・屈折・吸収イメージング、炭化、腐朽、蟻害

1. はじめに：

1-1. 研究の背景

建築業界において木材は、内装材や構造材としてこれまで利用されてきた。近代以降木造建築としては、住宅等小規模な建築が代表的なものとなっているが、建築基準法の改正や行政による木材の積極的な利用促進によって、近年は中・大規模な木造建築が増加してきている。

一方、木材に対する各種劣化対策は、木材業界・建築業界でこれまで取組まれてきた。しかし、中・大規模建築への木材利用にあたり、木材を構造躯体として意匠的に現しながら、防火性能を高めたり、高い耐久性が必要となる屋外で木材を化粧材として利用したり、性能の要求が厳しい部位・方法で、木材を積極的に活用する新しい利用のされ方が増えており、これまでにない性能の要求や課題が現れてきている。今後の木造建築の発展には、これらの要求性能や

課題に対して、技術的な改善を図る必要があり、そのためにはより詳細な検討が必要となってきた。

1-2. 研究の目的

本研究では、木造建築の木材に求められる性能のうち、防耐火・耐久（腐朽・蟻害）に対するより詳細な検討を実施するために、炭化・腐朽・蟻害に起因する内部割れ等の可視化・断面欠損度合いを定量的に整理するための解析手法の開発を目的とする。

1-3. 研究の目標

解析対象となる材料密度・厚さの異なる木材を可視化するための測定方法を確立し、測定に要する時間などの条件を把握する。具体的には

- 密度0.1～0.8g/cm³の範囲の木材について
- 0.01 g/cm³程度の密度差を識別し、空間分解能<1mmとなる画像を取得できることを示す。
- 100～600mm角、長さ1～3mの材料への拡張可

能性を示す。

2. 実験 :

2-1. 試料

本研究ではスギ、カラマツ等7種の木材に炭化、腐朽等の処理を施し、31試料の測定を行ったが、本報告では例としてスギの未処理材(密度0.46 g/cm³)と炭化材(密度0.40 g/cm³)腐朽材(密度0.40 g/cm³)についてのみ報告する。試料サイズはφ20 mm × 30 mm、φ6 mm × 30 mmで後者は高分解能測定に用いた。

木材の炭化処理は、発熱性試験 (ISO5660) に用いるコーンカロリーメーターを用いて木材片の一面を50kW/m²の輻射熱で4分間加熱し炭化させた。

木材の腐朽処理は、JIS K 1571 : 2010 (木材保存剤一性能基準及びその試験方法) に準拠した。供試菌にはオオウズラタケ(*Fomitopsis palustris*(Berk. et Curt) Gilbn. & Ryv.FFPRI 0507)を用いた。



図 1. 木材片(スギ) 未処理材(左)・炭化材(中)・腐朽材(右)

2-2. 実験方法

実験はBL14Bで行った。初めに測定条件の検討を行い、試料に対するX線透過率の計算と幾つかの波長で測定した透過像の検討から以下の条件を得た。光学系の概略を図2に示す。二結晶モノクロメータで単色化されたX線(波長1.24~1.4 Å)はスリットで10 mm × 10 mmに整形されコリメータ結晶に入射する。コリメータにはSi 220 非対称反射($\alpha = 16, 18, 20$ deg)を用いた。コリメータで反射したX線は回転・並進・傾き可能なゴニオメータにセットされた試料を透過して検出器に入る。検出器にはII-CCD (XFDI, Photonic Science)を用いた。通常の測定では有効ピクセルサイズ23 × 23 μm²、空間分解能約50 μmのものを用い、特に高分解能が必要な測定では有効ピクセルサイズ6.4 × 6.4 μm²、空間分解能約15 μmのものを使用した。CT測定条件の検討のため、試料回転ステップ、露光時間、積算回数をパラメータとして測定を行った。本報告で用いた試料の測定条件は試料回転ステップ0.5°で180°回転、露光4秒、積算5回である。得られた画像はフィルタ補正逆投影法によって断層像(CT)に変換後3次元再構成像を作成した。




図 2. 光学系

3. 結果および考察 :

スギ未処理材、炭化材、腐朽材の CT3 次元再構成像を図 3 示す。年輪などの内部構造が明瞭に見られ、炭化材では炭化した部分(中段図の下部)、腐朽材では腐朽した部分(下段図の右下部)が粗になっている様子が分かる。



図 3. CT3 次元再構成図 未処理材(上)・炭化材(中)・腐朽材(下)

炭化材では、炭化領域から熱分解領域へと密度低下を確認でき、熱分解領域で微小な割れが発生していることがわかった(図 4)。木材は乾燥に伴い割れが発生するが、燃焼中の熱分解領域においても同様の現象が発生していることが確認された。炭化による木材内部割れを測定するには、有効ピクセルサイズ 23 × 23 μm²、空間分解能約 50 μm であれば十分に測定可能であることがわかった。




図4 炭化材断層像
(垂直方向断面：
高さ中央(15mm))
矢印で示した部位
が微小割れ部。




図6 スギ 未処理材縦
断面方向の密度分布
黒い部分が空隙

未処理材と腐朽材の高分解能測定した試料の強度を標準試料(密度既知のプラスチック)で CT 値化して算出した密度分布を図 5 に示す。年輪の色の濃い部分と薄い部分では 3 倍程度密度に差がある。腐朽材では全体に密度が低下し、特に色の薄い部分では空隙が目立つ。測定データから得られた平均密度は未処理材 0.47 g/cm^3 、腐朽材 0.23 g/cm^3 で未処理材は重量、寸法測定による密度の測定値とほぼ一致するが、腐朽材ではかなり小さい値になっている。これは腐朽状態が場所によって異なるため、測定部位と全体の平均値に差が生じたと考えられる。

また、未処理材でも微小な空隙($\phi 60 \mu\text{m}$ 程度)が分散していることが分かった(図 6)。




図5 スギ 未処理材(上)と腐朽材(下)の密度分布

腐朽材では、晩材、早材がほぼ均一に密度低下している傾向である。今回腐朽処理に用いたオオウズラタケは、木材の強度に大きく影響する成分であるセルロースを主に分解する褐色腐朽菌に分類されるが、褐色腐朽菌に腐朽された木材は曲げ強度が初期の腐朽段階から大きく劣化することが知られている^[1]。曲げ強度は材料の断面高さの 2 乗に比例するが、腐朽菌が晩材、早材の区別無く断面に広がってセルロースを分解することで、広がった部分全体の強度が低下して有効な断面高さが著しく減少するという强度低下機構が示されたと考えられる。

4. まとめ：

材質・処理等の異なる木材片の CT 測定を行い、入射エネルギーや光学素子などを最適化することによって測定方法を確立した。これによって腐朽や炭化の影響を可視化することができた。密度分布は 2 次元画像(コンターマップ)化することで微妙な変化をとらえることができ、炭化・腐朽・蟻害に伴う割れや密度分布を測定する十分な精度が得られた。高分解能測定では数十 μm の空隙を識別でき、当初の目標以上の空間分解能を得ることができた。

一方、大型試料($105 \text{ mm} \times 105 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$)については測定領域を分割する方法で CT 測定を行ったが、まだ十分な再構成画像を得られず測定方法の見直しを含めた検討を行っている。木材内部構造の変化が木造建築へ与える影響について、詳細に検討・考察するためにはより大きな試料(最低でも 105 角材)の内部構造可視化が望まれる。

近年の中・大規模木造建築の増加に伴い、高い防火性・耐久性の実現、点検・補修技術のさらなる向上が求められており、本検討結果は不均一材料である木材のより高度な技術構築の一助になると期待される。

参考文献

- [1] 公益社団法人日本木材保存協会：木材保存学入門 改訂 3 版, 2012, p.56