

ビームライン・実験装置 評定票

評価委員名	生命科学分科				
ビームライン名	BL-4A	ビームライン担当者名	飯田 厚夫		
課題数	過多	やや過多	適切	やや過少	過少
混雑度	2倍以上	1.5倍から 2倍	1倍から 1.5倍	0.5倍から 1倍	0.5倍以下
主な研究手法、研究分野とビームライン担当者の位置付け	A 生物試料の蛍光X線分析 b 分野をリード、分野の中核、分野の一人、分野外 c 分野をリード、分野の中核、分野の一人、分野外 分野をリード、分野の中核、分野の一人、分野外				

ビームラインの性能等について

適切に保守、整備されて、本来あるべき性能を発揮しているか	5 フル性能 を発揮	4 ほぼ性能 を発揮	3 まあ性能 を発揮	2 改善の余地あり	1 改善が必要
取扱は容易か	5 容易	4 やや容易	3 普通	2 やや難	1 難
取扱説明書は整備されているか	5 充実	4 やや充実	3 普通	2 やや不足	1 ない

性能・仕様等で特記すべき点、他施設と比較して特記すべき点

本ビームラインは、白色ならびに単色X線の使用が可能であり、高感度(sub-ppm order)の蛍光X線分析に性能を発揮している。XAFSと組み合せた標的金属の化学状態の分析や、マイクロビーム・二次元検出器との組み合わせによる高い位置分解能(数μm)の表面分析(イメージング)が可能である。生物試料が試料全体の40%を占めていることからも、生物試料を対象にした上記測定に適したビームラインであると評価できる。

改良・改善すべき点

実験手法のビームラインとの適合性・研究成果について

※1: 光源、ビームライン光学系と研究手法は適合しているか。

	適合性（※1）	5. 最適	4. 適切	3. 妥当	2. やや不適	1. 不適
手法 a	研究成果	5. 極めて高い	4. 高い	3. 妥当	2. やや低い	1. 低い
生物試料を対象にした場合は、空間分解能・エネルギー分解能共に十分であり、高い研究成果が得られている。						
多目的ビームラインであるので、実験毎の装置の組み換えにかかる時間と手間を軽減するように工夫すべきである。 サジタル集光した場合、ビーム強度分布にむらができるとの報告もあるので、改善すべきである。						
手法 b	適合性（※1）	5. 最適	4. 適切	3. 妥当	2. やや不適	1. 不適
研究成果						
5. 極めて高い						
4. 高い						
3. 妥当						
2. やや低い						
1. 低い						
手法 c	適合性（※1）	5. 最適	4. 適切	3. 妥当	2. やや不適	1. 不適
研究成果						
5. 極めて高い						
4. 高い						
3. 妥当						
2. やや低い						
1. 低い						
総合評価	研究成果	5. 極めて高い	4. 高い	3. 妥当	2. やや低い	1. 低い
ウナギの生息地の違いを、二次元蛍光X線分析によりウナギの耳石のSr/Ca比より明らかにした研究は非常に興味深い結果を得ている。						
世界の状況と比較しての評価、ビームライン性能が急速となっている場合はその指摘						

実験装置の性能等について

使用している実験装置名(a)	蛍光 X 線分析					
適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を発揮しているか	5. フル性 4. ほぼ性能を発揮 3. まあ性能を発揮 2. 改善の余地あり 1. 改善が必要を発揮					
取扱は容易か	5. 容易 4. やや容易 3. 普通 2. やや難 1. 難					
取扱説明書は整備されているか	5. 充実 4. やや充実 3. 普通 2. やや不足 1. ない					
性能、仕様等で特記すべき点						
改良・改善すべき点	狭いハッチ内に多くの実験装置が並んでいるので、安全面あるいは実験のやり易さから考えて配線・配管などをできるだけ整理すべきである。					

- 107 -

使用している実験装置名(b)						
適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を発揮しているか	5. フル性 4. ほぼ性能を発揮 3. まあ性能を発揮 2. 改善の余地あり 1. 改善が必要を発揮					
取扱は容易か	5. 容易 4. やや容易 3. 普通 2. やや難 1. 難					
取扱説明書は整備されているか	5. 充実 4. やや充実 3. 普通 2. やや不足 1. ない					
性能、仕様等で特記すべき点						
改良・改善すべき点						

使用している実験装置名(c)						
適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を発揮しているか	5. フル性 4. ほぼ性能を発揮 3. まあ性能を発揮 2. 改善の余地あり 1. 改善が必要を発揮					
取扱は容易か	5. 容易 4. やや容易 3. 普通 2. やや難 1. 難					
取扱説明書は整備されているか	5. 充実 4. やや充実 3. 普通 2. やや不足 1. ない					
性能、仕様等で特記すべき点						
改良・改善すべき点						

今後のビームラインのあり方について

今後の計画の妥当性について						
今後 5 年間に	高い優先度で 予算投入	余裕があれば 予算投入	現状維持	投資を抑制す べき	転用の道を探 すべき	
その他今後の計画についての意見	マイクロビームの新しい可能性について考えていただきたい。 利用グループがほぼ固定しているようなので、新しいユーザーの開拓にも努めていただきたい。 白色光（イメージング）と単色光（XAFS）の切替えはユーザーには無理であろうが、 その他の装置については、半自動化など使い勝手に良いした形に改良すべきであろう					