Probe-induced Reactions in C₆₀ Films









Y. Nakamura et. al., APL 77, 2834 (2000).
Y. Nakamura et. al., APL 85, 5242 (2004).
Y. Nakamura et. al., Surf. Sci 528, 151 (2003).

注入キャリアのバンド伝播



Electron-irradiation-induced Ordering in ta-C Films



A. Yajima et al., Mol. Cryst. Liq. Cryst., 388 (2002) 147.

Structure Change induced by Soft X-ray Illumination 10¹⁸ photons/s/cm² at BL27SU, SP-8

XAS-TEY (surface-sensitive)



Excitation Spectra





カーボン物質は電子励起で欠陥生成・構造変化を起こしやすい。

- · C₆₀は低エネルギーの電子注入・正孔注入によって 重合・解離を起こす。
- · C₆₀の電流注入効果はイオン化反応機構で統一的に 説明できる。
- ・ta-Cに電子線を照射するとグラファイト的秩序構造ができる。
- ・はじき出しの起こらない軟X線照射によっても、 ta-Cの構造変化は起こる。
- ・ta-C特有の288eV吸収ピークに近いフォトンエネ ルギーで共鳴的に照射効果が大きくなる。



π*,σ*吸収ピークのブロードニング

Integral Breath Method で定量化 (ピークと面積、高さが等しい長方形の幅)

¹²C-SWCTのTOFスペクトル



脱離イオン種の比定

C単独の脱離は照射によるD-band 増加の機構ではない

¹³C-CNTのTOFスペクトル



チューブを構成する炭素の脱離は軟X線照射による欠陥生成の機構ではない。

カーボンナノチューブへの軟エックス線照射によりラマンスペクトルのDバンドが増加する

- ・照射に伴う原子脱離において炭素単体での脱離は観測されず、 C単独の脱離による空孔生成はDバンド増加の機構ではない
- ¹³C-CNTからのイオン脱離を調べたところ、¹³Cを含むイオン種の
 脱離が観察されなかったことから、化学修飾基の脱離によるカーボンのドライエッチングも欠陥生成の機構ではないことがわかった。
- ・軟エックス線照射によるDバンド増加機構の候補としては、

内殻励起によって生じる面内原子移動で生成される欠陥(V-Iペア?)

が考えられる