

東カウターホール改修状況

坂中章悟・芳賀開一・長橋進也・野上隆史
浅岡聖二・多田野幹人

第40 回ERL検討会

2010年2月17日

東カウンターホール屋外



南側



東側

東カウンターホール屋外



北側



北側

東カウンターホール屋内



南東側 素核研作業エリア



南西側 空洞開発エリア

東カウンターホール屋内



南西側 空洞開発エリア



北西側 冷凍機&縦測定架台

東カウンターホール屋内



ヘリウム冷凍機エリア



ヘリウム冷凍機周辺素核研シールド

東カウンターホール屋内



中央部 赤色塗装



中央部 赤色塗装

東カウンターホール屋内



空洞開発 クリーンルーム



空洞開発 クリーンルーム

東カウンターホール屋内



EP2周辺 素核研撤去作業



EP2周辺 素核研撤去作業

東カウンターホール周辺施設



第一低温棟 & ヘリウムタンク



カードル置き場

東カウンターホール周辺施設



第一低温棟屋外冷却塔



ホール屋外液体窒素タンク

東カウンターホール屋外



シャッターデザイン塗装？